Руководство по выбору аксессуаров АКЭ

Фото	Номер модели	Описание	Назначение	MI 2893	MI 2892	MI 2885	MI 2883/84
	A 1501	1-фазные мини гибкие токовые клещи 3000/300/30 A / 1V	Однофазные гибкие токовые клещи с тремя выбираемыми диапазонами измерения (петля: 25 см; максимальный размер провода: 70 мм). Не требует внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора.	•	•	•	•
	A 1502	1-фазные мини гибкие токовые клещи 3000/300/30 A / 1V	Однофазные гибкие токовые клещи с тремя выбираемыми диапазонами измерения (петля: 48 см; максимальный размер провода: 140 мм). Не требует внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора.	•	•	•	•
	A 1503	1-фазные мини гибкие токовые клещи 6000/600/60 A / 1V	Однофазные гибкие токовые клещи с тремя выбираемыми диапазонами измерения (петля: 90 см; максимальный размер провода: 270 мм). Не требует внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора.	•	•	•	•
	A 1227	1-фазные гибкие токовые клещи 3000/300/30 A / 1 В	Однофазные гибкие токовые клещи с тремя выбираемыми диапазонами измерения Петля: 48 см; максимальный размер провода:: 140 мм. Токовые клещи автоматически распознается прибором. Токовые клещи не требуют внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора.	•	•	•	•
	1227 SM	1-фазные гибкие токовые клещи 3000/300/30 A / 1 В с длиной кабеля 5 метров	Однофазные гибкие токовые клещи с тремя выбираемыми диапазонами измерения Петля: 48 см; максимальный размер провода:: 140 мм, длина кабеля: 5 метров. Токовые клещи автоматически распознается прибором. Токовые клещи не требуют внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора.	•	•	•	•
	A 1445	1-фазные гибкие токовые клещи 3000/300/30 A / 1 В	Однофазные гибкие токовые клещи с тремя выбираемыми диапазонами измерения Петля: 61 см; максимальный размер провода:: 190 мм. Токовые клещи автоматически распознается прибором. Токовые клещи не требуют внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора.	•	•	•	•
	A 1446	1-фазные гибкие токовые клещи 6000/600/60 A / 1 В	Однофазные гибкие токовые клещи с тремя выбираемыми диапазонами измерения Петля: 90 см. максимальный размер провода:: 270 мм. Токовые клещи автоматически распознается прибором. Клекши не требует внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора.	•	•	•	•
	A 1582	1-фазные высокотемпературные гибкие токовые клещи 3000/300/30 A / 1 В	Однофазный, высокотемпературные (датчик: от -20 до 200 C, модуль: от -20 до 70 C) гибкие токовые клещи с тремя выбираемыми диапазонами измерения. Петля: 61 см. максимальный размер провода:: 190 мм. Токовые клещи автоматически распознается прибором. Клещи не требует внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора.	•	•	•	•
	A 1033	Токовые клещи 1000 A / 1 В	Высокоточные токовые клещи 1000 A / 1 V с раскрывом губок 52 mm и фиксированным 1.5 m кабелем для измерения мощности с анализаторами качества электроэнергии Metrel.	•	•	•	•
	A 1281	Токовые клещи 0,5 / 5/100/1000 A / 1 В	Токовые клещи с четырьмя диапазонами для измерения переменных токов в установках малой и средней мощности. Токовые клещи автоматически распознаются прибором. Клещи не требуют внешнего источника питания, т.к. питаются от прибора.	•	•	•	•
	A 1588	Токовые клещи 0,5 / 5/50 A	Высокоточный прецизионные токовые клещи 0,5 / 5/50 A, с раскрывом губок : 40 мм; максимальный размер провода: <50 мм для точных измерений тока и мощности, включая измерение тока утечки	•	•	•	•

Фото	Номер модели	Описание	Назначение	MI 2893	MI 2892	MI 2885	MI 2883/84
	A 1069	Мини токовые клеши 100 A / 1 В	Мини-токовые клеши 100 A / 1 В с раскрывом губок: 13 мм; поперечное сечение губки: 15 x 17 мм для измерения мощности. Требуется соединительный кабель 1561.	•	•	•	•
	A 1391 PQA	Токовые клеши 40/300 A / 1 В	AC + DC токовые клеши 40/300 A / 1 V с раскрывом губок 25 mm для измерения мощности. Срок службы батареи, 66 часов типично (Шелочная).	•	•	•	•
	A 1636	Токовые клеши DC:2000 A; AC: 1000 A	Зажим постоянного тока 2000 A; Зажим переменного тока 1000 A, с раскрытием губок: 7,3 см; максимальный размер провода: <68 мм для измерения мощности (фотоэлектрический) Питание от батареи (9 В)	•	•	•	•
	A 1037	Трансформатор тока 5A / 1 В	3-фазный трансформатор для измерения мощности на распределительных шитах с номинальным выходным током 5 A.	•	•	•	•
	A 1561	Соединительный кабель для токового зажима	Соединительный кабель для подключения токовых клешей A 1069 и A 1122 к анализаторам качества электроэнергии Metrel.	•	•	•	•
	A 1354	Датчик температуры	Температурный зонд может использоваться для контроля и регистрации температурного тренда на обьектах измерения, таких как конденсаторы, двигатели, трансформаторы и т. д.	•	•	•	•
	A 1648	Удлинителядля токовых клешей , 5 м	Удлинительный кабель для токовых клешей	•	•	•	•
	A 1479	Источник питания с широким диапазоном	Источник питания с широким диапазоном (Unom: 85V ÷ 650 Vac / 920Vdc) обеспечивает питание непосредственно от терминалов измерения напряжения. Применяется, когда стандартная электрическая розетка недоступна по месту проведения измерения.	•	•	•	•
	A 1198	Магнитный контактный зонд	Испытательный щуп с магнитным контактом обеспечивает надежный контакт с металлической поверхностью во время измерения.	•	•	•	•
	A 1355	Приемник GPS	Блок синхронизации GPS для обеспечения точной даты и времени, который гарантирует, что погрешность часовых часов анализаторов качества электроэнергии Metrel не превышает ± 10 мс для сигналов 50 Гц, в соответствии с МЭК 61000-4-30.	•	•	•	
	A 1622	3G / Wi-Fi роутер	3G и Wi-Fi Router позволяют удаленно управлять измерительным прибором и его данными. Если измерительный прибор должен быть расположен в отдаленном или труднодоступном месте, 3G и Wi-Fi Router - единственное практическое решение для быстрого доступа к инструменту.	•	•	•	

Фото	Номер модели	Описание	Назначение	MI 2893	MI 2892	MI 2885	MI 2883/84
	A 1298	Наконечник тестовый, коричневый	Пробник с разъёмом fi 4 mm пригоден для проведения измерений как на сетевых розетках, так и в тех случаях, когда розетки Schuko нет..	•	•	•	•
	A 1014	Наконечник тестовый, черный		•	•	•	•
	A 1453	Наконечник тестовый, серый		•	•	•	•
	A 1015	Наконечник тестовый, синий		•	•	•	•
	A 1062	Наконечник тестовый, зеленый		•	•	•	•
	A 1016	Наконечник тестовый, красный		•	•	•	•
	A 1297	Зажим крокодил, коричневый	Зажим «крокодил» обеспечивает надежный и постоянный контакт во время измерения на шинах, крепежных винтах и т. д.	•	•	•	•
	A 1013	Зажим крокодил, черный		•	•	•	•
	A 1547	Зажим крокодил, серый		•	•	•	•
	A 1310	Зажим крокодил, синий		•	•	•	•
	A 1309	Зажим крокодил, зеленый		•	•	•	•
	A 1064	Зажим крокодил, красный		•	•	•	•
	A 1631	Контрольный кабель EV	Специальный аксессуар, предназначенный для измерения тока, напряжения и сигнала CP, контроля во время процесса зарядки электромобиля (EV).	•	•	•	•
	A 1665	Кабельный адаптер	Кабельный адаптер для широкого диапазона источников питания, PQA и маршрутизатор A 1622	•	•	•	
	S 2014	Предохранительный адаптер , 3 шт.	Предохранительные адаптеры защищают прибор и пользователя от удара током и перегрузки	•	•	•	•
	S 2015	Безопасный плоский зажим, 4 шт.	Безопасные плоские зажимы обеспечивают хороший контакт при подключении измерительных проводов на шинах и других больших плоских поверхностях.	•	•	•	•
	A 1458	картридер microSD	Перемещайте данные между компьютером и картой памяти с помощью устройства чтения карт памяти.	•	•	•	•
	A 1673	Micro SD карта 32 ГБ	Карта памяти 32 ГБ для хранения большого объема данных	•	•	•	•
	S 2072	USB-накопитель (для резервного копирования данных)	USB-накопитель позволяет создавать резервные копии ваших данных на USB-накопителе. Это практичное решение для резервного копирования, поскольку оно позволяет хранить записанные файлы данных на внешнем устройстве, предлагая повышенную мобильность.	•	•	•	•

Фото	Номер модели	Описание	Назначение	MI 2893	MI 2892	MI 2885	MI 2883/84
	S 2086	4 x мини-токовых клешей A 1069, 100 A / 1 В	Комплект из четырех токовых клешей A 1069 для измерения мощности, включая соединительные кабели A 1561.	•	•	•	•
	S 2089	3 x мини-токовых клешей A 1069, 100 A / 1 В	Набор из трех токовых клешей A 1069 для измерения мощности, включая соединительные кабели A 1561.	•	•	•	•
	S 2087	1 x мини токовые клеши A 1069, 100 A / 1 В	Комплект одного токового зажима A 1069 для измерения мощности, включая соединительный кабель A 1561.	•	•	•	•
	S 2094	4 шт. A 1501, 1-фазных гибких токовых клешей 3000/300/30 A / 1 В	Набор из 4 - однофазных гибких токовых клешей с тремя выбираемыми диапазонами измерения. Токовые клеши автоматически распознается прибором. Токовые клеши не требуют внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора.	•	•	•	•
	S 2095	3 шт. A 1501, 1-фазных гибких токовых клешей 3000/300/30 A / 1 В	Набор из 3 - однофазных гибких токовых клешей с тремя выбираемыми диапазонами измерения. Токовые клеши автоматически распознается прибором. Токовые клеши не требуют внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора.	•	•	•	•
	S 2096	4 шт. A 1502, 1-фазных гибких токовых клешей 3000/300/30 A / 1 В	Набор из 4 - однофазных гибких токовых клешей с тремя выбираемыми диапазонами измерения. Токовые клеши автоматически распознается прибором. Токовые клеши не требуют внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора.	•	•	•	•
	S 2097	3 шт. A 1502, 1-фазный гибких токовых клешей 3000/300/30 A / 1 В	Набор из 3 - однофазных гибких токовых клешей с тремя выбираемыми диапазонами измерения. Токовые клеши автоматически распознается прибором. Токовые клеши не требуют внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора.	•	•	•	•
	S 2098	4 шт. A 1503, 1-фазных гибких токовых клешей 6000/600/60 A / 1 В	Набор из 4 - однофазных гибких токовых клешей с тремя выбираемыми диапазонами измерения. Токовые клеши автоматически распознается прибором. Токовые клеши не требуют внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора.	•	•	•	•
	S 2099	3 шт. A 1503, 1-фазных гибких токовых клешей 6000/600/60 A / 1 В	Набор из 3 - однофазных гибких токовых клешей с тремя выбираемыми диапазонами измерения. Токовые клеши автоматически распознается прибором. Токовые клеши не требуют внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора.	•	•	•	•
	S 2091	3 шт. 1582, 1-фазный, высокотемпературный гибких токовых клешей 3000/300/30 A / 1 В	Набор из 3 - однофазных, высокотемпературных гибких токовых клешей с тремя выбираемыми диапазонами измерения. Токовые клеши автоматически распознается прибором. Токовые клеши не требуют внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора.	•	•	•	•
	S 2047	4 шт. 1227, 1-фазных гибких токовых клешей 3000/300/30 A / 1 В	Набор из 4 - однофазных гибких токовых клешей с тремя выбираемыми диапазонами измерения. Токовые клеши автоматически распознается прибором. Токовые клеши не требуют внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора	•	•	•	•

Фото	Номер модели	Описание	Назначение	MI 2893	MI 2892	MI 2885	MI 2883/84
	S 2048	3 шт. 1227, 1-фазный гибкий токовые клеши 3000/300/30 A / 1 В	Набор из 3 - однофазных гибких токовых клешей с тремя выбираемыми диапазонами измерения. Токовые клеши автоматически распознается прибором. Токовые клеши не требуют внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора	•	•	•	•
	S 2043 SM	3 шт. A 1227 SM, 1-фазный гибкий токовые клеши 3000/300/30 A / 1 В с 5-метровым соединительным кабелем	Набор из 3 - однофазных гибких токовых клешей с тремя выбираемыми диапазонами измерения. Токовые клеши автоматически распознается прибором. Токовые клеши не требуют внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора	•	•	•	•
	S 2059	3 шт. 1445, 1-фазный гибкий токовые клеши 3000/300/30 A / 1 В	Набор из 3 - однофазных гибких токовых клешей с тремя выбираемыми диапазонами измерения. Токовые клеши автоматически распознается прибором. Токовые клеши не требуют внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора	•	•	•	•
	S 2060	3 шт. 1446, 1-фазный гибкий токовые клеши 6000/600/60 A / 1 В	Набор из 3 - однофазных гибких токовых клешей с тремя выбираемыми диапазонами измерения. Токовые клеши автоматически распознается прибором. Токовые клеши не требуют внешнего источника питания, так как питается от измерительного прибора	•	•	•	•
	S 2016	3 шт. A 1033, токовые клеши 1000 A / 1 В	Набор из 3 - 1033 токовых зажимов.	•	•	•	•
	S 2049	3 шт. A 1281, токовые клеши 0,5 / 5/100/1000 A / 1 В	Набор из 3-х токовых клешей с четырьмя выбираемыми диапазонами измерения. Токовые клеши автоматически распознается прибором. Токовые клеши не требуют внешнего источника питания, поскольку он питается от инструмента.	•	•	•	•
	S 2051	4 шт. A 1281, токовые клеши 0,5 / 5/100/1000 A / 1 В	Набор из 4-х токовых клешей с четырьмя выбираемыми интеллектуальными диапазонами. Токовые клеши автоматически распознается прибором. Токовые клеши не требуют внешнего источника питания, поскольку он питается от инструмента.	•	•	•	•
	S 2107	3 шт. 1588 Токовые клеши 0,5 / 5/50 A / 1 В	Набор из 3-х токовых клешей с тремя выбираемыми диапазонами измерения. Токовые клеши автоматически распознается прибором. Токовые клеши не требуют внешнего источника питания, поскольку он питается от инструмента.	•	•	•	•
	S 2106	4 шт. 1588 Токовые клеши 0,5 / 5/50 A / 1 В	Набор из 4-х токовых клешей с тремя выбираемыми диапазонами измерения. Токовые клеши автоматически распознается прибором. Токовые клеши не требуют внешнего источника питания, поскольку он питается от инструмента.	•	•	•	•
	A 1459	Набор измерительных проводов, 5 x 2 м	Высококачественные измерительные провода для использования до CAT III / 1000 В.	•	•	•	
	A 1512	Набор измерительных проводов, 4 x 2 м	Высококачественные измерительные провода для использования до CAT III / 1000 В.				•
	A 1020	Маленькая мягкая сумка для переноски	Небольшая мягкая сумка для транспортировки и хранения измерительного прибора или аксессуаров.	•	•	•	•

Фото	Номер модели	Описание	Назначение	MI 2893	MI 2892	MI 2885	MI 2883/84
	A 1006	Мягкая сумка для переноски	Большая мягкая сумка для транспортировки и хранения тестового инструмента и принадлежностей.	•	•	•	•
	A 1685	Профессиональный защитный водонепроницаемый чехол	Профессиональный защитный водонепроницаемый чехол из ударопрочного пластика. Он также оснащен клапаном автоматического выравнивания давления для обеспечения легкого открытия после изменения высоты или температуры. Прочный, но легкий и полностью водонепроницаемый, этот жесткий защитный чехол для переноски обеспечивает превосходную защиту инструментов Power Quality.	•	•	•	•
	A 1565	Водонепроницаемый чехол для наружного применения и записи (пилоны, коммутаторы)	Водонепроницаемый переносной футляр с классом защиты IP 65 для наружного применения инструментов PQ. Этот портативный запираемый чехол предназначен для использования в сочетании с инструментами PQA. Он предназначен для использования с широким диапазоном питания A 1479, 3G / WiFi-маршрутизатор A 1622 и GPS-приемник A 1355. Корпус включает в себя стандартные кабели измерения напряжения для всех подключений напряжения и 4 токовых зажима, A 1227.	•	•	•	•
	A 1577	Профессиональный защитный водонепроницаемый чехол с телескопической ручкой и плавными ходовыми колесами	Профессиональный защитный водонепроницаемый футляр для переноски с телескопической ручкой и плавными колесами, изготовленный из ударопрочного пластика, предназначенный для облегчения транспортировки к месту испытаний. Огромный объем позволяет хранить все необходимые аксессуары. Он также оснащен клапаном автоматического выравнивания давления для обеспечения легкого открытия после изменения высоты или температуры.	•	•	•	•
	A 1160	Быстрое зарядное устройство для 8 батареек типа AA с набором из 6 никель-металлогидридных батарей	Быстрое зарядное устройство для 8 аккумуляторов AA и набора из 6 аккумуляторов NiMH, тип AA.	•	•	•	•
	A 1169	Быстрое зарядное устройство для AA, C, D и 9 V блока батарей	Быстрое зарядное устройство для до 12 шт. AA, 6 шт. C или D перезаряжаемых батарей, 4 шт. 9 V блока батарей.	•	•	•	•